



## Tiszalök állomáson a Kossuth utcai vasúti átjáróban jelzőőr biztosítja a vonatok elhaladását

2024. december 24. kedd, 15.28 / Utolsó módosítás: 2024. december 24. kedd, 15.31

**Tiszalök állomáson a Kossuth utcai vasúti átjáróban a teljes csapórudas sorompó egyik csapórúdjának ütközött egy gépkocsi.** A sorompó megsérült, így a helyreállításáig – mely hosszabb időt vesz igénybe – **a vonatok áthaladását jelzőőrök biztosítják.** A gépkocsik a KRESZ előírásai szerint hajthatnak át a vasúti átjárón.

**A vasúttársaság fokozott figyelmet kér az arra autózóktól!**

MÁVINFORM

---

**Forrás:** <https://www.mavcsoport.hu/mavinform/tiszalok-allomason-kossuth-utcai-vasuti-atjaroban-jelzoor-biztositja-vonatok-elhaladasat>